

Compagnie 3M Canada
 1840, rue d'Oxford Est, Case Postale 5757
 London, Ontario N6A 4T1
 Téléphone d'urgence medical : (519) 451-2500, Ext. 2222
 Téléphone d'urgence de transport (CANUTEC) : (613) 996-6666

=====

Fiche de Données de Sécurité

=====

No. document : 10-3566-6 Date d'émission : 2006/03/23
 Version no. : 5.00 Remplace FSST du : 2003/08/11

Tous droits réservés, 1997, Compagnie 3M Canada. Il est permis de reproduire et/ou de télécharger ces données pour assurer l'utilisation adéquate des produits 3M, dans la mesure où: (1) les données sont reproduites intégralement, sans aucune modification, à moins qu'on obtienne au préalable une autorisation écrite de 3M à cet effet; et (2) ni la copie ni l'original ne seront revendus ni distribués en vue de faire un bénéfice.

Préparée par : Les Services de santé et de sécurité environnementale de la Compagnie 3M Canada
 Téléphone : (519) 452-2161, Fax : (519) 452-6015, Site web : www.3M.ca

1 Identification du produit

Appellation commerciale :
 AGENT D'ÉTANCHÉITÉ POUR BANDES WINDOW-WELD(NOS.DE PIECE 08620, 08621, 08622, 08626, 08627, 08628) (INACTIF)
 Code d'identification :
 60-9800-2249-9 60-9800-2250-7 60-9800-2251-5 62-5334-6006-9
 62-5334-6007-7 62-5334-6008-5
 Utilisation de produit :
 Mastic superficiel
 Division:
 AUTOMOTIVE AFTERMARKET

2 Composition/Renseignements sur les Ingrédients

Nom Chimique	Numéro CAS	Pourcentage
POLYBUTYLENE	9003-29-6	15 - 40
KAOLIN	1332-58-7	10 - 30
NOIR DE CARBONE	1333-86-4	10 - 30
DISTILLAT PARAFFINIQUE LOURD	Non disponible	10 - 20
ESTER GLYCERIQUE DE COLOPHANE	65997-13-9	1 - 5
HYDROGENEE		
(DI-TERT-BUTYL-3,5 HYDROXY-4	6683-19-8	1 - 2
HYDROCINNAMATE) METHANE DE		

TETRAKISMETHYLENE QUARTZ (SILICE)	14808-60-7	0.1 - 1.0
--------------------------------------	------------	-----------

3 Identification des dangers

Principaux dangers :

Danger potentiel d'effet cancérigène. L'administration dans la nourriture d'animaux de laboratoire a causé des cancers de la peau et de l'estomac. Classement: CIRC: groupe 2B, pourrait être cancérigène pour l'homme.

Avertissement : Contient un produit chimique susceptible de causer le cancer.(CAS 14808-60-7)(Classement: NTP: probablement cancérogène pour l'homme - CIRC groupe 2A, probablement cancérogène pour l'homme)

Voir les sections 7 et 11 pour plus de détails.

4 Premiers soins

En cas de contact avec les yeux :

Asperger les yeux immédiatement à grande eau. Obtenir immédiatement de l'attention médicale.

En cas de contact avec la peau :

Laver la peau à l'eau savonneuse.

En cas d'inhalation :

En cas d'inhalation , il n'est pas nécessaire de prévoir de soins d'urgence.

En cas d'ingestion :

Faire boire deux verres d'eau et appeler un médecin.

5 Mesures de lutte contre l'incendie

Point d'éclair : Non applicable

Limite inférieure d'explosibilité (%) : Non applicable

Limite supérieure d'explosibilité (%) : Non applicable

Température d'auto-inflammation : Non disponible

Moyens d'extinction appropriés :

Eau; Dioxyde de carbone; Agent extincteur chimique sec; Mousse;

Dangers spécifiques en cas d'incendie :

Pas de données disponibles.

Produits résultant de la combustion :

Monoxyde et dioxyde de carbone; Vapeurs, gaz ou particules toxiques.

Méthodes de lutte contre l'incendie :

Porter un vêtement de protection intégrale comprenant : casque, système de protection respiratoire autonome commandé par pression,

(INACTIF)

tablier et pantalons de sécurité, bandes de resserrement autour des bras, de la taille et des jambes, masque facial et cagoule de protection de la tête.

NFPA : Santé 1
 NFPA : Incendie 0
 NFPA : Réactivité 0
 NFPA : Dangers inhabituels de réaction aucun
 Instructions particulières :
 Non applicable.

6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Précautions individuelles :
 Pas de données disponibles.
 Interventions en cas de déversement :
 Non applicable.
 Méthodes d'élimination :
 Solution de rechange pour l'élimination : incinérer dans une installation industrielle ou commerciale lorsqu'il y a une matière combustible. Autre méthode d'élimination: Éliminer les déchets dans une décharge contrôlée.

7 Manutention et entreposage

Instructions concernant l'entreposage :
 Pas de données disponibles.
 Matières incompatibles :
 Non applicable.
 Ventilation :
 Pas de données disponibles.
 Prévention des incendies :
 Non applicable.

8 Contrôle de l'exposition/protection individuelle

Protection individuelle

Protection des yeux :
 Éviter le contact avec les yeux. Porter une des protections suivantes pour éviter tout contact avec les yeux : Lunettes de sécurité avec écrans latéraux
 Protection des mains :
 Porter des gants appropriés pour manipuler ce matériau. Une paire de gants constituée du(des) matériau(x) suivant(s) est recommandée:

AGENT D'ÉTANCHÉITÉ POUR BANDES WINDOW-WELD(NOS.DE
 PIECE 08620, 08621, 08622, 08626, 08627, 08628)
 (INACTIF)

Page 4 de 8

Caoutchouc butyle. Néoprène.
 Protection de la peau :
 Eviter le contact prolongé ou répété avec la peau.
 Protection respiratoire :
 Dans des conditions d'utilisation normale, les expositions à des
 contaminants atmosphériques ne sont pas suffisamment importantes
 pour qu'une protection respiratoire soit nécessaire.
 Ingestion :
 Ne pas avaler. Conserver hors de portée des enfants.
 Ventilation recommandée :
 Non applicable.

Exposition aux ingrédients

POLYBUTYLENE (9003-29-6)
 LD50 (rat, orale) > 34,600 mg/kg
 LC50 (rat, inhalation/4 heures) Pas de données disponibles.
 Limites d'exposition
 Pas de données disponibles.
 KAOLIN (1332-58-7)
 LD50 (rat, orale) Pas de données disponibles.
 LC50 (rat, inhalation/4 heures) Pas de données disponibles.
 Limites d'exposition
 ACGIH : MPT 2 mg/m3 (Respirable) (Table A4)
 NOIR DE CARBONE (1333-86-4)
 LD50 (rat, orale) > 15400 mg/kg
 LC50 (rat, inhalation/4 heures) 6750 mg/m3
 Limites d'exposition
 ACGIH : MPT 3.5 mg/m3 (Table A4)
 CMRG : Moyenne pondérée dans le facteur temps 0.5 mg/m3
 DISTILLAT PARAFFINIQUE LOURD (Non disponible)
 Données sur les ingrédients
 Pas de données disponibles.
 LD50 (rat, orale) Pas de données disponibles.
 LC50 (rat, inhalation/4 heures) Pas de données disponibles.
 Limites d'exposition
 Pas de données disponibles.
 ESTER GLYCERIQUE DE COLOPHANE HYDROGENEE (65997-13-9)
 Données sur les ingrédients
 Pas de données disponibles.
 LD50 (rat, orale) Pas de données disponibles.
 LC50 (rat, inhalation/4 heures) Pas de données disponibles.
 Limites d'exposition
 Pas de données disponibles.
 (DI-TERT-BUTYL-3,5 HYDROXY-4 HYDROCCINNAMATE) METHANE DE TETRAKISMETHYLENE
 (6683-19-8)
 Données sur les ingrédients

AGENT D'ÉTANCHÉITÉ POUR BANDES WINDOW-WELD(NOS.DE Page 5 de 8
 PIECE 08620, 08621, 08622, 08626, 08627, 08628)
 (INACTIF)

Pas de données disponibles.
 LD50 (rat, orale) Pas de données disponibles.
 LC50 (rat, inhalation/4 heures) Pas de données disponibles.

Limites d'exposition

Pas de données disponibles.

QUARTZ (SILICE) (14808-60-7)

LD50 (rat, orale)

Pas de données disponibles.

LC50 (rat, inhalation/4 heures)

Pas de données disponibles.

Limites d'exposition

ACGIH : MPT 0.05 mg/m3 (Respirable) (Table A2)

9 Propriétés physiques et chimiques

Etat physique, couleur et odeur :	Solide; Mastic superficiel; Noir;
Seuil olfactif :	Pas de données disponibles.
pH :	Non applicable
Point/intervalle d'ébullition :	Non applicable
Point/intervalle de fusion :	Non disponible
Tension de vapeur :	Non applicable
Hydrosolubilité :	Légère
Masse volumique :	1.280 Eau = 1
Densité de vapeur :	Non applicable
Composés organiques volatils :	Non applicable
Vitesse d'évaporation :	Non applicable
Viscosité :	Non applicable
Pourcentage de matières volatiles :	Pas de données disponibles.

10 Stabilité et réactivité

Conditions à éviter :
Non déterminé

Matières à éviter :
Non applicable.

Produits de décomposition dangereux :
Monoxyde et dioxyde de carbone; Vapeurs, gaz ou particules toxiques.

Stabilité et réactivité :
Stable. Pas de polymérisation dangereuse.

AGENT D'ÉTANCHÉITÉ POUR BANDES WINDOW-WELD(NOS.DE
PIECE 08620, 08621, 08622, 08626, 08627, 08628)
(INACTIF)

Page 6 de 8

11 Toxicité

Effets en cas de contact avec les yeux :
Légère irritation des yeux: les symptômes peuvent inclure rougeurs, douleurs et larmes.

Effets en cas de contact avec la peau :
Légère irritation de la peau en cas de contacts répétés ou prolongés : les symptômes peuvent inclure rougeurs, boursoufflures et démangeaisons.

Effets en cas d'inhalation :
L'exposition par inhalation est vraisemblablement sans effet sur la

santé.

Effets en cas d'ingestion :

L'ingestion peut causer: Réactions gastro-intestinales indésirables : les signes et les symptômes sont notamment des maux d'estomac, la nausée, des vomissements et la diarrhée.

Sensibilisation :

Pas de données disponibles.

Cancérogénicité :

Danger potentiel d'effet cancérogène. L'administration dans la nourriture d'animaux de laboratoire a causé des cancers de la peau et de l'estomac. Classement: CIRC: groupe 2B, pourrait être cancérogène pour l'homme.

Avertissement : Contient un produit chimique susceptible de causer le cancer.(CAS 14808-60-7)(Classement: NTP: probablement cancérogène pour l'homme - CIRC groupe 2A, probablement cancérogène pour l'homme)

Mutagénicité :

Pas de données disponibles.

Effets sur la reproduction :

Pas de données disponibles.

Énoncés sur les composants :

Pas de données disponibles.

Énoncés sur les produits :

Pas de données disponibles.

----- 12 Ecologie

Données environnementales :

Données d'écotoxicité :

Pas de données disponibles.

Données Ecofate :

Autres effets et données complémentaires :

Non déterminé. Étant donné la diversité des règlements, rechercher ceux qui sont applicables ou consulter les autorités compétentes avant l'élimination.

AGENT D'ÉTANCHÉITÉ POUR BANDES WINDOW-WELD(NOS.DE
PIECE 08620, 08621, 08622, 08626, 08627, 08628)
(INACTIF)

Page 7 de 8

----- 13 Elimination

Produit en état de vente :

Pas de données disponibles.

Conditionnement du produit :

Pas de données disponibles.

Instructions particulières :

Étant donné la diversité des règlements, rechercher ceux qui sont applicables ou consulter les autorités compétentes avant l'élimination.

----- 14 Transport

Transport des marchandises dangereuses

Classification des marchandises dangereuses : Matériau non réglementé

Classification internationale des marchandises dangereuses

15 Réglementation

Classification SIMDUT : D2A

NOTA :

Ce produit a été classé en tenant compte des critères de risques énoncés dans la Loi sur les produits contrôlés et cette fiche signalétique santé-sécurité contient tous les renseignements qui y sont relatifs.

Homologation du produit :

Le produit faisant l'objet de cette FSSS ou l'ensemble de ses composants sont répertoriés dans les inventaires des produits chimiques suivants :

LISC - Liste intérieure des substances du Canada

EINECS - Inventaire européen des produits chimiques commercialisés

CICS - Inventaire chinois des substances chimiques

TSCA - Loi réglementant les substances toxiques (Étas-Unis)

AGENT D'ÉTANCHÉITÉ POUR BANDES WINDOW-WELD(NOS.DE Page 8 de 8
PIECE 08620, 08621, 08622, 08626, 08627, 08628)
(INACTIF)

16 Renseignements complémentaires

Raison de la réédition :

Les sections et points suivants ont été révisés ou mis à jour.
Nouvelle marque de commerce.(Obsolete)

Les renseignements de la présente fiche signalétique santé-sécurité (FSSS) étaient jugés exacts au moment de sa publication. 3M N'OFFRE AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, STATUTAIRE OU AUTRE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES CONDITIONS OU GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, AUX MODALITÉS D'EXÉCUTION OU AUX USAGES DU COMMERCE. Il appartient à l'utilisateur de vérifier si le produit 3M convient à l'usage auquel il le destine et à la méthode d'application prévue. Compte tenu des nombreux facteurs qui interviennent dans l'utilisation et l'application du produit 3M et comme l'utilisateur est parfois seul à connaître ces facteurs et à y exercer un quelconque pouvoir, il est essentiel que celui-ci évalue le produit 3M pour déterminer s'il convient à l'usage auquel il le destine et à la méthode d'application prévue.

---Fin---